AMEXO 2T

SOKOL W 3A

TABLA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE CONFIGURACIÓN MÍNIMOS A LICITAR (PONDERACION)

\mathcal{H}_{0}	ITEM		DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
		1.1	Helicoptero nuevo, biturbina	х	
1		1.2	Capacidad sobre 10 personas	Х	
1	REQUERIMIENTOS ESENCIALES DEL HELICOPTERO	1.3	Certificaciones internacionales y de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	х	
		1.4	Demostracion estatica y dinamica del helicóptero ofertado	х	

				iii		SUBITEM		Puntaje
Иo	ITEM	Porcentaje		DESCRIPCION	%	Puntaje	% Puntaje	ITEM
			1.1	Capacidad de carga externa 1.400 A 2.500 Kilos o superior	10%	8	0,8	
i	CAPACIDAD Y	20%	1.2	Capacidad de carga interna 1.400 A 2.500 Kilos o superior	5%	8	0,4	1,65
CONFIGURACION	25%	1.3	Configuración para mínimo 10 personas o brigadistas, sentados, con todo su equipo de protección individual y sus herramientas personales y portátiles.	5%	9	0,45		
			2.1	Conforme a parametros estandar para helicopteros entre 3400 a 6500 Kilos de peso máximo categoria A performance 1. Adjuntar tabla sobre los siguientes indicadores del helicoptero ofrecido:				
			2.1.1	Take off Weight	1%	9	0,09	
	1		2.1.2	VNE (max level speed)	1%	8	80,0	
			2.1.3	Recommended cruise speed	1%	8	80,0	
			2.1.4	Rate of Climb	1%	8	0,08	
2	PERFOMANCE	10%	2.1.5	Maximun range without fuel reserve at recommended	1%	8	0,08	
			2.1.6	Cruise speed with standard tank	1%	8	0,08	
			2.1.7	With ferry tank	1%	8	0,08	0,84
			2.1.8	· Hover ceiling I. G. E . Isa + 25°C carga útil 1.400 kilos o superior	1%	9	0,09	
			2.1.9	Hover ceiling O . G . E. Isa + 25°C carga útil 1.400 kilos o superior	1%	9	0,09	
		2.1.10	2.1.10	superior	1%	9	0,09	
3	EXPERIENCIA EN COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	8%	3.1	Experiencia comprobada y documentada en paises y en que condicones el tipo de helicoptero ofertado presto servicio de combate de incendios forestales.	8%	8	0,64	0,64

				Γ		SUBITEM		Puntaje
Nº	ITEM	Porcentaje	Т	DESCRIPCION	%	Puntaje	% Puntaje	ITEM
		7 0.000.00.	4.1	Sistema de interfonía para tripulantes (mínimo 6).	0,5%	8	0,04	
- 1		Í	4.2	Controles duales (Piloto y copiloto)	0,5%	8	0,04	
			i	esquis (patines) alto para asegurar en terrenos no	0,5%	0	l 0 1	
			4.3	preparados y accidentados	0,576	J		
L			4.4	6 interfonos de vuelo para tripulantes.	0,4%	8	0,032	
j		<u> </u>	4.5	Rotor principal y rotor de cola alto	0,3%	8	0,024	
1		1	4.6	Separador de Particulas o Sand Filter en la toma de aire	0,3%	8	0,024	
1			4.7	Gancho de carga para mínimo de 1.400 kg	0,5%	8	0,04	
			4.8	ventilación y calefacción	0,3%	8	0,024	
			4.9	freno rotor principal	0,5%	8	0,04	
			4.10	puertas ejectables para cabina delantera	0,3%	8	0,024	
			4.11	puertas deslizables en cabina trasera con paneles de	0,3%	8	0,024	
				escape en cada puerta		•	0.04	
			4.12	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,5%	8 8	0,04 0,024	
į		ì	4.13	pisaderas largas antideslizantes	0,3%	8	0,024	
4	EQUIPAMIENTO	10%	4.14		0,3%	8	0,024	0,696
			4.15		0,3%	8	0,024	
			4.16		0,5% 0,5%	0	0,04	
			4.17		0,3%	0	0	
			4.18	instalaciones para lavado compresor	0,5%	8	0.04	
			4.19	canastillo exterior porta bambi bucket	0,5%	8	0,024	
1		ļ	4.20	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0,3%	8	0,024	
Į.			4.21		0,3%	8	0,024	
- [1		Horómetro	0,3%	8	0,024	
- 1		1	4.23		0,3%	8	0,024	
1			4.24	Carpas cobertores para: toma de aire, escapes de los	0,070	J	,,,,,	
			4.25		0,3%	8	0,024	
			4.25	motores, tabo pilot, caboza rotor principal, cabina dolarico s	0,070	_	1,1=1	
			4.26	Conjunto de amarras (trincas) para rotor principal y de cola.	0,3%	8	0,024	
			4.27	1	0,3%	8	0,024	
			4.21	Estadística de últimos 5 años sobre aplicación de boletines			1	
			5.1	mandatarios, técnicos y de servicios	1%	8	0,08	
ı				Mantenimiento aprobado progresivo o faseado que tenga un		_	1	•
ţ		1	5.2	mínimo efecto en la disponibilidad diaria operacional.	1%	8	0,08	ļ
			5.3	Sistema hidráulico dual independiente y autónomo.	2%	8	0,16	Ì
] 3.3	Minimo requerimiento de herramientas especiales y				j
			5.4	sofisticadas.	2%	8	0,16]
			5.5	TBO Motores sobre 3.000 Hrs.	3%	8	0,24	
5	MANTENIMIENTO	24%	5.6	TBO Transmisión sobre 4.000 Hrs.	3%	7	0,21	1,8
3	MUMATEMAN	L 6770	5,7	TBO Palas on demand	3%	5	0,15	l
ļ		1		1.000 horas de vuelo o 24 meses, lo que ocurra primero	201	8	0,24	l .
İ		1	5.8	para el helicóptero, motor y los equipos opcionales.	3%	8	U,24	ļ .
			1	1,000 horas de vuelo o 12 meses, lo que ocurra primero, a				1
			5.9	contar de su instalación en el helicóptero o 24 meses a	3%	8	0,24	1
				contar de su entrega en la fábrica para los repuestos.			1	
			1	24 meses a contar de su entrega en la fábrica para las	3%	8	0.24	}
		1	5.10	herramientas.	37ii		1 0,24	<u> </u>

. .

						SUBITEM		Puntaje
Ν°	ITEM	Porcentaje	Ţ _	DESCRIPCION	%	Puntaje	% Puntaje	ITEM
•••			8.1	Horizonte artificial.	1%	8	0,08	
			8.2	Giro direccional.	1%	8	0,08	
		10%	8.3	Indicador de inclinación y derrape (Turn and slip indicador).	1%	8	0,08	
			8.4	Equipo de ADF e indicador de RMI.	1%	8	0,08	
			8.5	Transceptor HF digital banda corrida.	1%	8	0.08	
8	AVIONICA		8.6	Navegador satelital GPS	1%	8	0.08	8,0
•			8.7	Transponder con modo A + C	1%	8	0,08	
				ELT con control remoto (Emergency Locator Transmiter)	1%	8	0,08	
			8.8			_	i '	
			8.9	2 equipos VHF / LOC / VOR / GLS.	1%	8	0,08	
			8.10	Equipo VHF/FM con frecuencias utilizadas por CONAF, Marca Motorola, Modelo 5100.	1%	8	0,08	
9	ASISTENCIA TECNICA	5%	9.1	Centro de Mantenimiento Aeronáutico (CMA) del fabricante en Chile, certificado por la DGAC, al momento de entrega de la aeronave, suficiente para soportar la operatibilidad constante del helicóptero.	5%	5	0,25	0,25
			10.1	Manual de vuelo.	0,3%	8	0,024	
			10.2	Aircraft and Engine log.	0,3%	8	0,024	
				Manual de Índice de Publicaciones Aplicables. Manual de operaciones de los motores.	0,3% 0,3%	8 8	0,024 0,024	
]			Manual de Mantenimiento y Overhaul de helicópteros.	0,3%	8	0,024	
				Catálogo ilustrado de Partes del helicóptero.	0,3%	8	0,024	
				Manual de Servicio y Mantenimiento de los motores.	0,3%	8	0,024	
	1			Catálogo ilustrado de Partes de los motores.	0,3%	8	0,024	
		F0/		Boletines de servicio de helicóptero y motores.	0,3%	8	0,024	0.4
10	DOCUMENTACION TECNICA	5%	10.9	Manual de circuitos y diagramas eléctricos.	0,3%	8	0,024	0,4
			10.10	Manual de Reparación Estructurales.	0,3%	8	0,024	
			10.11	Manual de peso y balance.	0,3%	8	0,024	
	<u>j</u>		10.12	Manual de corrosión.	0,3%	8	0,024	
			10.13	Manual de cada equipo opcional instalado.	0,3%	8	0,024	
			10.14	Catálogo de herramientas.	0,3%	8	0,024	
			10.15	Índice de modificaciones.	0,2%	8	0,016	
			10.16	Actualizaciones gratuitas de la mencionada documentación durante 5 (cinco) años.	0,3%	8	0,024	
		201	11.1	Curso inicial en el material para habilitación de dos pilotos en fábrica sin costo.	4%	8	0,32	0,32
11	INSTRUCCION	8%	11.2	instrucción en mantenimiento general de la aeronave para dos técnicos en fábrica sin costo.	4%	8	0,32	0,32

Anexo 4T

PAUTA DE EVALUACION DE PRUEBA EN VUELO

				Subitem			Puntaje
N°	ITEM	% ITEM	REQUERIMIENTO TECNICO	%	Puntaje	% Puntaje	ITEM
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			Despegue y aterrizaje en área confinada con brigadistas y equipos de combate contra incendios	5%	8	0,4	
			1.2 Máxima razón de ascenso en vuelo traslacional con carga máxima	5%	8	0,4	
			 Máxima velocidad con puertas abiertas (en todas sus combinaciones) con carga máxima 	5%	8	0,4	
	OPERACIONES	1.4 Vuelo con Máxima Carga Posible 50% 1.5 Traslacional (máxima velocidad de desplazamiento hacia los costados y hacia atrás	5%	8	0,4		
1	NORMALES			5%	8	0,4	ą.
			1.6 Hover OGE a 5.000 Fts. ISA Peso máximo	5%	8	0,4	
			1.7 Hover OGE a 10.000 Fts. ISA Peso máximo	5%	8	0,4	
	 	1.8	1.8 Aproximación en altura (Pináculo) Traslado de 10 brigadistas	5%	8	0,4	
			1.9 Aproximación en altura (Pináculo) uso bambi bucket	5%	8	0,4	
			1.10 Aterrizaje en planos inclinados	5%	8	0,4	
		2.1 2.2		7%	8	0,56	
				7%	8	0,56	
			2.3 Falla del sistema hidráulico en estacionario y en vuelo	7%	8	0,56	
	PROCEDIMIENTOS		2.4 Falla sistema eléctrico	7%	8	0,56	١.
2	DE EMERGENCIA	50%	2.5 Falla de Gobernador	7%	8	0,56	4
	DE LIME (OLIVOI)	2.6 2.7	derecho	7%	8	0,56	
			2.7 Falla de motor en vuelo autorrotación directa y de 180° a 1.000 Fts. Y a 500 Fts. AGL	8%	8	0,64	
	.1				PUNTAJ	E TOTAL	8

4NEXO 2T

BELL 412 EP

TABLA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE CONFIGURACIÓN MÍNIMOS A LICITAR (PONDERACION)

No.	ITEM		DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
·	REQUERIMIENTOS ESENCIALES DEL MELICOPTERO	1.1	Helicoptero nuevo, biturbina	х	
		1.2	Capacidad sobre 10 personas	х	
1		1.3	Certificaciones internacionales y de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	х	
		1.4	Demostracion estatica y dinamica del helicóptero ofertado	х	

				ſ		SUBITEM		Puntaje
No	ITEM	Porcentaje	Ĭ	DESCRIPCION	%	Puntaje	% Puntaje	ITEM
			1.1	Capacidad de carga externa 1.400 A 2.500 Kilos o superior	10%	8	0,8	
1	1 CAPACIDAD Y CONFIGURACION	20%	1.2	Capacidad de carga interna 1.400 A 2.500 Kilos o superior	5%	8	0,4	1,65
TOTAL TOTAL TOTAL	2070		Configuración para mínimo 10 personas o brigadistas, sentados, con todo su equipo de protección individual y sus herramientas personales y portátiles.	5%	9	0,45		
			2.1	Conforme a parámetros estándar para helicópteros entre 3400 a 6500 Kilos de peso máximo categoría A performance 1. Adjuntar tabla sobre los siguientes indicadores del helicóptero ofrecido;				
			2.1.1	· Take off Weight	1%	8	0,08	
			2.1.2	VNE (max level speed)	1%	8	80,0	
]		2.1.3	Recommended cruise speed	1%	8	0,08	
			2.1.4	· Rate of Climb	1%	8	0,08	
2	PERFOMANCE	10%	2.1.5	Maximun range without fuel reserve at recommended	1%	8	0,08	
-			2.1.6	Cruise speed with standard tank	1%	8	0,08	
	Į.		2.1.7	· With ferry tank	1%	8	0,08	8,0
			2.1.8	Hover ceiling I G. E. Isa + 25°C carga útil 1 400 kilos	1%	8	0,08	
			2.1.9	Hover ceiling O . G . E. Isa + 25°C carga útil 1.400 kilos o superior	1%	8	0,08	
			2.1.10	Service ceiling Isa + 25°C carga util 1.400 kilos o superior	1%	3	80,0	

						SUBITEM	-	Puntaje
Nº	ITEM	Porcentaje		DESCRIPCION	%	Puntaje	% Puntaje	ITEM
3	EXPERIENCIA EN COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	8%	3.1	Experiencia comprobada y documentada en paises y en que condicones el tipo de helicoptero ofertado presto servicio de combate de incendios forestales.	8%	8	0,64	0,64
-			4.1	Sistema de Interfonía para tripulantes (mínimo 6).	0,5%	8	0,04	
	i		4.2	Controles duales (Piloto y copiloto)	0,5%	8	0,04	
			4.3	esquis (patines) alto para asegurar en terrenos no preparados y accidentados	0,5%	6	0,03	
			4.4	6 interfonos de vuelo para tripulantes.	0,4%	8	0,032	
ļ			4.5	Rotor principal y rotor de cola alto	0,3%	8	0,024	
i			4.6	Separador de Particulas o Sand Filter en la toma de aire	0,3%	8	0,024	
			4.7	Gancho de carga para mínimo de 1.400 kg	0,5%	8	0,04	
			4.8	ventilación y calefacción	0,3%	8	0,024	
			4.9	freno rotor principal	0,5%	8	0,04	
1			4.10	puertas ejectables para cabina delantera	0,3%	8	0,024	
			4.11	puertas deslizables en cabina trasera con paneles de escape en cada puerta	0,3%	8	0,024	
	1		4.12	limpiaparabrizas piloto y copiloto	0,5%	8	0,04	
1	<u> </u>		4.13	pisaderas largas antideslizantes	0,3%	8	0,024	
۱ ۵	4 EQUIPAMIENTO	10%		segunda bateria	0,3%	0	0	0,709
"		. • , •	4.15	filtro externo de combustible separador de agua	0,3%	8	0,024	
			4.16	espejos para visibilidad de carga externa	0,5%	8	0,04	
	1			huinche, grua externa con canastillo o amés	0,5%	8	0,04	
ŀ			4.18	instalaciones para lavado compresor	0,3%	0	0	
			4.19	canastillo exterior porta bambi bucket	0,5%	8	0,04	ļ
	1		4.20	canastos dart D350 - 607 - 043 (izquierdo y derecho)	0,3%	5	0,015	•
			4.21	corta cables	0,3%	8	0,024	ŀ
		f .	4.22	Horómetro	0,3%	8	0,024	
ŀ			4.23	Barra de remolques.	0,3%	8	0,024	ŀ
ļ			4.24	Extintor en cabina.	0,3%	8	0,024	
		1	4.25	Carpas cobertores para: toma de alre, escapes de los motores, tubo pitot, cabeza rotor principal, cabina delantera.	0,3%	8	0,024	
			4.26	Conjunto de amarras (trincas) para rotor principal y de cola.	0,3%	8	0,024	
			4.27	Ruedas para manejo en tierra, activadas hidráulicamente.	0,3%	8	0,024	
			5.1	Estadística de últimos 5 años sobre aplicación de boletines mandatarios, técnicos y de servicios	1%	8	80,0	
			5.2	Mantenimiento aprobado progresivo o faseado que tenga un imínimo efecto en la disponibilidad diaria operacional.	1%	8	0,08	
l	<u> </u>		5.3	Sistema hidráulico dual independiente y autónomo.	2%	8	0,16	
			5.4	Mínimo requerimiento de herramientas especiales y sofisticadas.	2%	8	0,16	
1	1		5.5	TBO Motores sobre 3.000 Hrs.	3%	9	0,27	
5	MANTENIMIENTO	24%	5.6	TBO Transmisión sobre 4.000 Hrs.	3%	9	0,27	1,98
	J III/IVIE I III/IVIE I I I I I I I I I I I I I I I I I I		5.7	TBO Palas on demand	3%	8	0,24]
		5.8	5.8	1.000 horas de vuelo o 24 meses, lo que ocurra primero para el helicóptero, motor y los equipos opcionales.	3%	8	0,24	
			1.000 horas de vuelo o 12 meses, lo que ocurra primero, a contar de su instalación en el helicóptero o 24 meses a contar de su entrega en la fábrica para los repuestos.	3%	8	0,24		
			5.10	24 meses a contar de su entrega en la fábrica para las herramientas.	3%	8	0,24	

~"...

						SUBITEM		Puntaje
Nº	ITEM	Porcentale	Γ	DESCRIPCION	%	Puntaje	% Puntaje	ITEM
- 14			8.1	Horizonte artificial.	1%	8	0,08	
			8.2	Giro direccional.	1%	8	0,08	1
			8.3	Indicador de inclinación y derrape (Turn and slip indicador).	1%	8	0,08	
			1	Equipo de ADF e indicador de RMI.	1%	8	80,0	
			8.4	Transceptor HF digital banda corrida.	1%	8	0,08	
	AVIONICA	10%	8.5			8	0,08	0,8
8	8 AVIONICA	10%	8.6	Navegador satelital GPS	1%	_	1 '	
			8.7	Transponder con modo A + C	1%	8	0,08	
			8.8	ELT con control remoto (Emergency Locator Transmiter)	1%	8	0,08	
			8.9	2 equipos VHF / LOC / VOR / GLS.	1%	8	0,08	
			8.10	Equipo VHF/FM con frecuencias utilizadas por CONAF, Marca Motorola, Modelo 5100.	1%	8	80,0	
9	ASISTENCIA TECNICA	5%	9.1	Centro de Mantenimiento Aeronáutico (CMA) del fabricante en Chile, certificado por la DGAC, al momento de entrega de la aeronave, suficiente para soportar la operatibilidad constante del helicóptero.	5%	5	0,25	0,25
			10.1	Manual de vuelo.	0,3%	8	0,024	
				Aircraft and Engine log.	0,3%	8	0,024	
				Manual de Índice de Publicaciones Aplicables.	0,3%	8 8	0,024	
				Manual de operaciones de los motores.	0,3% 0.3%	8	0,024	
				Manual de Mantenimiento y Overhaul de helicópteros. Catálogo ilustrado de Partes del helicóptero.	0,3%	l š	0,024	
				Manual de Servicio y Mantenimiento de los motores.	0,3%	8	0,024	
			10.7	Catálogo ilustrado de Partes de los motores.	0,3%	8	0,024	
		-5.4	10.8	Boletines de servicio de helicóptero y motores.	0,3%	8	0,024	0,4
10	DOCUMENTACION TECNICA	5%	10.9	Manual de circuitos y diagramas eléctricos.	0,3%	8	0,024	,,,
			10.10	Manual de Reparación Estructurales.	0,3%	8	0,024	
	'	İ		Manual de peso y balance.	0,3%	8	0,024	1
				Manual de corrosión.	0,3%	8	0,024	
			10.13	Manual de cada equipo opcional instalado.	0,3%	8	0,024	
				Catálogo de herramientas.	0,3%	8	0,024	
			10.15	Índice de modificaciones.	0,2%	8	0,016	
			10.16	Actualizaciones gratuitas de la mencionada documentación durante 5 (cinco) años.	0,3%	8	0,024	
· · · · ·			11.1	Curso inicial en el material para habilitación de dos pilotos en fábrica sin costo.	4%	8	0,32	0,32
11	INSTRUCCION	8%	11.2	Instrucción en mantenimiento general de la aeronave para dos técnicos en fábrica sin costo.	4%	8	0,32	0,32

7,869

Anexo 4T

PAUTA DE EVALUACION DE PRUEBA EN VUELO

						Subitem		Puntaje	
Ν°	ITEM	% ITEM	T	REQUERIMIENTO TECNICO	%	Puntaje	% Puntaje	ITEM	
				1.1	Despegue y aterrizaje en área confinada con brigadistas y equipos de combate contra incendios	5%	8	0,4	
			1.2	Máxima razón de ascenso en vuelo traslacional con carga máxima	5%	8	0,4		
		1.3 Máxima velocidad con puertas abiertas (en todas sus combinaciones) con carga máxima 1.4 Vuelo con Máxima Carga Posible 1.5 Traslacional (máxima velocidad de desplazamiento hacia los costados y hacia atrás 1.6 Hover OGE a 5.000 Fts. ISA Peso máximo 1.7 Hover OGE a 10.000 Fts. ISA Peso máximo 1.8 Aproximación en altura (Pináculo) Traslado de 10 brigadistas 1.9 Aproximación en altura (Pináculo) uso bambi bucket	Máxima velocidad con puertas abiertas (en todas sus combinaciones) con	5%	8	0,4			
	ODEDACIONES		5%	8	0,4				
1	NORMALES		1.5		5%	8	0,4	4	
			1.6	Hover OGE a 5.000 Fts. ISA Peso máximo	5%	8	0,4		
			1.7	Hover OGE a 10.000 Fts. ISA Peso máximo	5%	8	0,4		
	l i		1.8	Aproximación en altura (Pináculo) Traslado de 10 brigadistas	5%	8	0,4		
			Aproximación en altura (Pináculo) uso bambi bucket	5%	8	0,4			
			1.10		5%	8	0,4		
		1 4	2.1	Falla motor en estacionario, (HOVER) IGE	7%	8	0,56		
			2.2	Falla motor en estacionario, (HOVER) OGE	7%	8	0,56		
	1		2.3	Falla del sistema hidráulico en estacionario y en vuelo	7%	8	0,56		
	PROCEDIMIENTOS		2.4	Falla sistema eléctrico	7%	8	0,56	1	
2	DE EMERGENCIA	50%	2.5	Falla de Gobernador	7%	8	0,56	4	
	DE EMERGENCIA	2.6 2.7	Falla simulada de paso fijo del rotor de cola (con pedal izquierdo y pedal derecho	7%	8	0,56			
			Falla de motor en vuelo autorrotación directa y de 180° a 1.000 Fts. Y a 500 Fts. AGL	8%	8	0,64			
- 4W	<u> </u>	-				PUNTAJ	E TOTAL	8	