



Energía Limpia y Libre de Residuos



INFORME DE OBRA
1/2022
Artículo 161 Bis LGUC


SOLICITUD N°
202205079
DE FECHA
17-06-2022
CERTIFICADO N°
1
DE FECHA
29-06-2022

EL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES DE COLINA, QUE SUSCRIBE, INFORMA QUE LA CONSTRUCCIÓN UBICADA EN CALLE/CAMINO/AVENIDA/PASAJE [REDACTED] LOTE O SITIO [REDACTED] ROL DE AVALÚO N° [REDACTED], INSCRITA EN EL CONSEVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO, DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA SE CONSTATO LO SIGUIENTE:

LA PROPIEDAD EN SU COSTADO NORTE, COLINDANTE CON DESLINDE DEL VECINO, EXISTE UN SOCAVÓN DE 1 METRO DE DIÁMETRO Y 0.8 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD APROXIMADAMENTE. SOBRE EL CUAL EXISTE UNA AMPLIACIÓN DE DORMITORIOS EN SEGUNDO PISO, AFIANZADA MEDIANTE PILARES METÁLICOS. TAMBIÉN SE PUDO OBSERVAR, QUE LA VIVIENDA PRESENTA FALLAS ESTRUCTURALES RELACIONADAS CON PANDEO DE LA LOSA, CONSIDERANDO 10 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE DE DESAPLOME Y MÚLTIPLES GRIETAS EN MUROS PERIMETRALES COSTADO PONIENTE DE LA VIVIENDA PRIMITIVA.

SE CONCLUYE QUE LA VIVIENDA **SI** PRESENTA DAÑOS QUE COMPROMETEN SU ESTABILIDAD

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS.



PAGO DE DERECHOS

TOTAL DERECHOS MUNICIPALES (ART. 130 Nº 9 L.G.U.C)		\$ 1.801
GIRO DE INGRESO MUNICIPAL	Nº	FECHA

/ CSS

Código: [REDACTED] validar en <https://www.esigner.c/EsignerValidar/verificar.jsp>